

## Reparaturkosten Solutronic/QX/FIMER Geräte SP 25-55

Die untenstehende Liste soll als Orientierung dienen, sie enthält nicht alle Bauteile und Komponenten. Bei kleinen Defekten nehmen wir keinen Platinentausch vor, sondern reparieren die Originalplatine, damit können die Kosten geringer sein als ein kompletter Austausch. Zusätzliche Kosten entstehen durch Reinigung des Gerätes oder der Teile von Komponenten. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Reparatur von Solutronic/QX/FIMER Geräten.

**Alle Preise nur im Tausch (Lieferung von Ersatzteilen ohne Tausch auf Anfrage)**

**Alle Preise netto.**

Kostenvoranschlag (wird bei Beauftragung verrechnet)	110,00 €
Für IP 54 Geräte	120,00 €
Handlingspauschale (fällt nur an wenn Reparatur beauftragt wird).	110,00 €
für IP 54 Geräte	120,00 €
Versand einfach	15,00 €
Versand hin- und zurück	30,00 €
MP 50 (inklusive Einbau)	65,00 €
MP 55 (inklusive Einbau)	70,00 €
LE 50 (inklusive Einbau)	130,00 €
LE 30 (inklusive Einbau)	100,00 €
TP 50 (inklusive Einbau)	90,00 €
TP 30 (inklusive Einbau)	70,00 €
PIC- Update	30,00 €
LCD	35,00 €
Gerätehaltewinkel	20,00 €
Dateisicherung und erneutes Aufspielen der Konfiguration (auf WUNSCH)	50,00 €
Verpackung	15,00 €
(nur wenn gelieferte Verpackung nicht ausreichend)	